

FICHE CHANTIER Rénovation bassin à huîtres

17999 L'ILE D'OLÉRON

LE PROJET

Réparation d'un bassin de dégorgement à huîtres chez un ostréiculteur basé à l'île d'Oléron.
Les travaux nécessitaient l'utilisation d'un produit

résistant aux sollicitations du milieu marin et permettant la réparation de fissures ainsi que l'application d'un enduit d'imperméabilisation et de finition.

+

Maître d'ouvrage _____

Ostréiculteur

Durée du chantier _____

1 semaine

Date de livraison _____

Août 2018



Avant travaux



Réparation des fissures



LA TECHNIQUE

Travaux préparatoires

- **Reprise et rebouchage.**
- **Colmatage** de fuites traversantes de la structure
- **Rejointoiement-étanchéité** mur-semelle d'appui

Dosage du mortier

Poids total liant : 600 kg de
CNP/m³ ± 1 V de sable 0/4 + 1 V
de CNP

Enduit
d'imperméabilisation

Voir Fiche Application "Enduit
d'imperméabilisation et de
 finition pour bassin et
 piscine naturelle".

Possibilité d'utiliser le retardateur
TEMPO pour régler la prise.

CNP = ciment naturel PROMPT



LES PLUS VICAT

- Accompagnement technique du client dans la formulation
- Compatibilité du ciment naturel PROMPT avec la Chaux

LES PERFORMANCES
RECHERCHÉES

**Prise rapide dans
l'eau**



**Durabilité et
résistance au
milieu marin**



Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter
Jean-Philippe BRUASSE ; formateur-conseiller
technique PROMPT via mail à l'adresse :

jean-philippe.bruasse@vicat.fr